000110

ESTUDIO JURIDICO PEREZ DONOSO
29 AGO 2016
RECIBIDO

ACOMPAÑA DOCUMENTOS, CON CITACIÓN

H. COMISIÓN ARBITRAL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL
"CONCESIÓN RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA – VALLENAR"

RICARDO VEGA CATALAN, Abogado en representación del Ministerio de Obras Públicas, en autos sobre impugnación de multas, al Sr. Presidente de la H. Comisión Arbitral, con respecto digo:

Que, por este acto vengo en acompañar con citación, los comprobantes que se individualizan a continuación, los cuales dan cuenta que los hechos descritos por el concesionario en su demanda arbitral no son graves y tampoco calificados:

1. Libro de obras LDO N°186, de fecha 22 de octubre de 2015 y su anexo de observaciones.
2. Libro de obras LDO N°194, de fecha 02 de diciembre de 2015 y su anexo de observaciones.
3. Carta de la Carta SCRDA-IF-3618/15 de 12 de diciembre de 2015
4. Acta de Recepción, "Área de Control de Carreteras" de fecha 03 de febrero de 2016.

POR TANTO,

RUEGO A LA H. COMISIÓN ARBITRAL, se sirva tenerlos por acompañados en la forma ofrecida.

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

000111

LIBRO DE OBRAS
LDO: Nº 186

REF.: Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar.

ANT.: Carta SCRDA-IF-3392/15 de 08/10/15.
Resolución DGOP (E) N°455 de 30/01/15, tramitada el 27/02/15.
Art. 2.3.3.1 de las Bases de Licitación (BALI).

MAT.: Cumplimiento Resolución DGOP (E) N°455 – Construcción Área de Control de Carreteras de la III Región de Atacama

INCL.: Anexo con observaciones Área de Control km 656 III Región

LA SERENA, 22 de Octubre de 2015.

DE : INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR

A : GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A.

En atención al tema de la MAT., de acuerdo a lo indicado en el Artículo 2.3.3.1 de las Bases de Licitación y la Resolución DGOP (E) N°455, numeral 1, en lo relativo a la construcción del Área de Control de Carreteras, adjunto remito a usted documento del INCL., que contiene las observaciones realizadas por Carabineros de Chile y esta Inspección Fiscal durante la recepción de obras del Área de Control de Carreteras, Km 656, de la ruta 5 Norte Tramo 2 Límite Regional – Vallenar, efectuada el 20 de octubre del año en curso.

De acuerdo a lo anterior, esta Inspección Fiscal queda a la espera de la resolución de estas observaciones en un plazo de 15 días a partir de la recepción del presente documento.

Finalmente, en la eventualidad que Carabineros de Chile informe otras observaciones, éstas le serán remitidas oportunamente mediante un documento complementario.

Saluda atentamente a usted,

Recibí 22/10/15

LUIS FELIPE GARCÍA M.
Gerente Técnico
Soc. Conc. Ruta del Algarrobo S.A.

José F. Canales Agurto
Inspector Fiscal
División de Construcción CCOP
Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar

1.- -> obs. red Agua
2.- -> planta de tratamiento Aguas servidas

000122

CyD
CRUZ Y DAVILA
INGENIERIA

CONCESIÓN RUTA 5 NORTE TRAMO: LA SERENA-VALLENAR
ANEXO OBSERVACIONES
AREA DE CONTROL KM 656 III REGIÓN

OBSERVACIONES GENERALES

1	Limpieza de marcos de puertas y ventanas manchados con pinturas, terminación unión muros con cajas eléctricas.
2	Remate encuentro marcos de puertas y ventanas a muro. (remate de pintura y sellos)
3	Recortes de pinturas mal ejecutados en general.
4	Remates de guardapolvo a puertas sin ejecutar o mal ejecutados.
5	Pintura de canto de puertas sin ejecutar.
6	Retirar "charlatas" de cholguan que están a la vista en marcos de puertas y ventanas.
7	no hay accesorios de baños instalados (toalleros , porta rollos, perchas, barra minusválido, espejos)(ver ETE 2.3.11.13)
8	no hay extintores (ver ETE 2.3.11.14)
9	falta rotulado de tableros eléctricos
10	Embellecedor de llaves de paso no Instalados.
11	tope de estanques de wc
12	retirar cintas de enmascarar.
13	remates en cielo por intalacion de sensores y luminarias.
14	revisar sellos de desagües que están de color amarillo (debe ser transparente o blanco con fungicida)
15	Todas las pinturas verde deben ser de color institucional.
16	Falta pintar media fachada de color verde institucional (poniente, norte y sur)
17	Pintar bajadas de agua color blanco
18	se solicita estructura de protección para equipos exteriores(bombas , hidropack, termos)
19	falta APROBACIÓN de funcionamientode HELIPUERTO por parte de organismo competente.
20	falta aprobación SEREMI y SEC
21	instalar tapas a perfiles metálicos abiertos (estructura fachada falsa y cierros)
22	Pendiente prueba de agua caliente (termo)
23	pendiente prueba de riego
24	retiro de cinta y aseo de quincalleria
25	las superficies de pisos de hormigon deben quedar sin imperfecciones (oquedades, interticios, etc)
26	falta entregar certificado de pintura intumescente de estructura metalica
27	falta entregar documento de recepción de sello de fundacion por parte de mecanico de suelos
28	pendiente entrega funcionamiento cctv
29	falta ejecutar grouting en placa metálica de postes de iluminación.
30	se solicita entregar planos as built de acuerdo a lo indicado en BALI
31	falta ejecutar acera peatonal en pista de parada calzada principal (debe ser ejecutada solo en tramo recto del sobreancho y no en proyeccion de berma)
32	aseo exterior
33	Se debe instalar grupo electrogeno (según EETT de instalaciones item 6.1.2)
34	cubrir accesos a techumbre en lados sur y norte

12

EDIFCIO DE TENENCIA

SALA DE ARMAS

35	Cambiar placa de terciado en muro oriente con falla
36	Terminación dintel
37	La puerta debe ser metálica
38	Terminación rasgo puerta
39	Terminación superficial piso (sin barniz)

PASILLO A SALA DE ARMAS Y ARCHIVO

40	Terminación de rasgos puertas a armería y hall
41	remates de pintura

OFICINA DE ARCHIVOS

42	Remate de guardapolvo a puerta
43	muro sur y oriente picado
44	cielos manchados
45	pintura muros y guardapolvos
46	lijado y empastado de muros en cajas eléctricas
47	pintura de canto de puertas
48	falta sello de puerta

CALABOZOS

49	faltan topes de puerta corredera
50	pulir soldaduras
51	unión piso muros en calabozos irregular
52	remate de unión perfil metálico a muro y cielo
53	remate de pintura de puertas metálicas (sin pintura terminación)
54	sacar rebarbas de hormigón, retapar hoyos e imperfecciones de banquetas y volver a pintar.
55	retapar hoyos de pisos e irregularidades y volver a pintar superficie

BAÑO CALABOZO

56	wc suelto
57	los ductos de descarga de agua de wc y lavamanos no debe ir a la vista
58	terminación muro a piso

PASILLO CALABOZOS

59	Superficie de piso eliminar imperfecciones (alisar completo) y volver a pintar
60	puerta a hall remate
61	reparar marco metálico suelto a hall
62	sellar con cordón ventana de puerta a hall
63	cielo lijado y empastado
64	ventana exterior faltan sellos

HALL ACCESO LADO DERECHO

65	cierre de ventanas
66	riel ventana abollado
67	4 porcelanatos picados

HALL IZQUIERDO

68	remate a cielo
69	terminación de acceso
70	remates tras TDA (tablero de alumbrado)
71	Rack pinturas y aseo

BAÑO HALL

72	fijación wc
73	filtración en lavamanos
74	fragüe ventana
75	empaste de cielo
76	pintura de cornisas
77	pintura puerta
78	pintura y lijado

PASILLO OFICINAS

79	porcelanato picado en base de puerta
80	cielo tornillos a la vista
81	viga empastar y pintar
82	pintura cornisas

OFICINA EMPADRONAMIENTO

83	pintura general
84	faltan fragües
85	seguro ventana
86	puerta descuadrada

OFICINA JEFE DE TENENCIA

87	cielo manchado con agua
88	fragües piso
89	alinear guardapolvo oriente

BAÑO JEFE TENENCIA

90	llave de paso filtra y no corta
91	sello ventana
92	revisar remate de ventana
93	fragüe muros

BAÑO PERSONAL (EN PASILLO)

94	remates llave de paso
95	seguros de ventana
96	pintura de cielo transparente
97	lijar remates de cerámica en puertas

OFICINA OS9

98	ventana seguro suelto
99	2 porcelanatos levantados en acceso
100	ajustar plancha de cielo falso
101	cambiar plancha de cielo falso de distinto tono

BAÑO OS9

102	aseo general
103	fragües en general

OFICINA OS7

104	pintura de puertas y fragües

BAÑO OS7

105	ocultar tuberías a la vista

EDIFICIO DE HABITABILIDAD

PASILLO DORMITORIOS

106	ajustar focos
107	instalar huincha de color en cambio de cota de piso y perfil aluminio
108	terminación de piso en marcos de puertas de madera
109	fragüe piso
110	aseo general

COMEDOR

111	remates pintura
112	unión dintel muro
113	uniones cornisa

COCINA

114	pintura y remates de cornisas y guardapolvos
115	cambiar fragüe por sellos en puerta
116	ventana a comedor sello
117	grifería suelta

ROPERILLOS

118	terminación unión muros con cajas eléctricas
119	pasta muro oriente sector cajas

BAÑO MUJER COCINA

120	ducha filtra
121	lavamanos tapado
122	remate extractor
123	remates luminarias
124	apriete de tornillos marco puerta

BAÑO HOMBRES

125	terminación de cerámica a marco de puerta
126	fragüe muros

ESCALERA HOMBRES

127	remates de pintura en general
128	remates en sector ventana
129	aseo y sellos de ventana
130	terminación de perfileria metálica a muros
131	remate de porcelanato a cabezal de losa
132	mejorar cordón soldadura escala
133	Faltan gomas antideslizante en escalera (ETE 2.3.11.5.1)

DORMITORIO DE HOMBRES

134	remates de pinturas
135	puertas sellos y aseo

DUCHA HOMBRES

136	mejorar alfeizar cerámica ventana
137	sello ducha en receptáculo

BAÑOS HOMBRES

138	cerraduras puertas
139	embellecedor lavamanos

ESCALERA MUJERES

140	mejorar cordón soldadura escala
141	arreglar tapas eléctricas y mejorar remates
142	sacar cinta de enmascarar de luminarias
143	pintura de cornisas
144	Faltan gomas antideslizante en escalera (ETE 2.3.11.5.1)

DORMITORIO MUJERES

145	remate de tapas
146	desmanche de muros
147	pintura cornisas
148	marco de puerta

BAÑO DE MUJERES

149	lavamanos filtra
150	mono mando suelto
151	sello shower door
152	remate faldón tina a shower door
153	sacar cintas
154	cielo manchado

SECTOR BODEGAS

BODEGA 1

155	remate de muros
156	remate dintel
157	repasar piso
158	pasta muros
159	remate de puerta
160	tope de puerta
161	pintura puerta y puertas despegadas

BODEGA GRUPO ELECTRÓGENO

162	remate muros
163	chequear nivelación de piso
164	pintura muro a piso
165	enchufes
166	pintura puerta y puertas despegadas

BODEGA DE AGUA

167	pintura puerta y puertas despegadas
168	pintura general

CASA ANEXA

ACCESO

169	pintura y pastas muro y guardapolvo

LIVING COMEDOR

170	remate de tarugos de puerta de madera
171	tapas eléctricas -unión con muros
172	revisar funcionamiento de ventanas
173	fisura alfeizar ventana oriente
174	pinturas
175	desmanches

COCINA

176	pintura puerta
177	revisar filtración lavamano
178	remate sensor cielo
179	fragüe muro oriente
180	aseo general

BAÑO

181	aseo ventana
182	ducha tapada

DORMITORIO PRINCIPAL (1)

183	aseo marcos
184	remate sensor
185	remate sellos y puerta

BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL

186	filtración
187	puerta manchada
188	falta llave de paso

DORMITORIO 2

189	cajas electricas de cielo
190	remates de puerta

PASILLO

191	remates de pintura
192	remates de puerta y sensores

DORMITORIO 3

193	Remates pintura
194	caja eléctrica cielo

EXTERIOR CASA ANEXA

GENERAL

195	retirar cintas de enmascarar
196	cubrir con martelina cinta de fibra de uniones que quedaron a la vista

PONIENTE

196	desmanche y cintas de enmascarar

SUR

197	pintar bajadas de agua del color de fachada

17

ORIENTE

198	marcos manchados
199	dintel cocina
200	anticorrosivo en pletinas de termo

PLANTA DE TRATAMIENTO

201	revisar nivel y posible asentamiento de estanque

EXTERIOR EDIFICIO DE HABITABILIDAD

FACHADA SUR

202	cubrir con martelina cinta de fibra de uniones que quedaron a la vista
203	pintura estructura soportante fachada falsa

FACHADA ORIENTE

204	Rematar unión muro piso
205	cubrir con martelina cinta de fibra de uniones que quedaron a la vista

FACHADA NORTE

206	aseo
207	machón picado
208	remate de porcelanatos en ventanas
209	remate de costado de ventanas
210	remate estructura exterior y pinturas en general
211	pintura verde estructura
212	pintura muros costados
213	pintura estructura soportante fachada falsa

FACHADA PONIENTE

214	Topes de puertas vidriadas a exterior.

EDIFICIO TENENCIA EXTERIOR

215	pintar bajadas de agua blancas
216	pintura institucional en fachada visible desde la carretera
217	estructura metálica debe tener color verde institucional como terminación
218	aplomar mástil
219	aseo de letras
220	revisar hojalatería de frontis, se aprecian tacos de madera
221	instalar tapas a perfiles cuadrados
222	falta pintura jardinera
223	falta pintura muro al costado de jardinera
224	falta tótem
225	dejar apertura de tres barreras frente a acceso vehicular
226	Pintar bajadas de agua color blanco

GARITA DE CONTROL

227	pinturas
228	aseo
229	remate de grano y pintura en exteriores
230	instalar moldura de madera de guardapolvo (se instalo cornisa como guardapolvo)
231	remate de puerta
232	baño fragüe

233	remate muro piso
234	cubrir cañerías exteriores
235	bajar cañerías de agua de hidropack
236	mejorar ventilación exterior alcantarillado
237	aseo foso
238	pintar bajada de agua
239	falta paisajismo

OBSERVACIONES NO CONTRACTUALES (No incluidas en proyecto aprobado)

1	Pintar fachadas visibles desde la carretera con colores institucionales
2	Instalar puerta de acero en sala de armas
3	Planta de tratamiento.
4	Provisión de totem (la instalación la realizará la SC)

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

LIBRO DE OBRAS
LDO N° 194

REF.: Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena -Vallenar.

ANT.: Carta SCRDA-IF-3506/15 de 10.11.15
Carta SCRDA-IF-3487/15 de 04.11.15
LDO N° 187 del 26.10.2015
LDO N° 186 del 22.10.2015
Carta SCRDA-IF-3392/15 de 08.10.15.
Carta SCRDA-IF-3268/15 de 09.09.15
Resolución DGOP (E) N°455 de 30.01.2015, tramitada el 27.02.15.
Art. 2.3.3.1 de las Bases de Licitación (BALI).

MAT.: Observaciones de Área de Control Carreteras de la III Región de Atacama

INCL.: Anexo Observaciones.

LA SERENA, 02 de Diciembre de 2015.

DE : INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LA SERENA - VALLENAR

A : GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A.

En atención al tema de la MAT., de acuerdo a lo indicado en el Articulo 2.3.3.1 de las Bases de Licitación y la Resolución DGOP (E) N°455, numeral 1, en lo relativo a la construcción del Área de Control de Carreteras, adjunto remito a usted documento del INCL., que contiene observaciones realizadas en forma conjunta por Carabineros de Chile y esta Inspección Fiscal a las obras del Área de Control de Carreteras, Km 656 de la ruta 5 Norte, Tramo 2: Limite Regional - Vallenar, efectuada el día jueves 26 de noviembre del año en curso, inspección que correspondió a la verificación del levantamiento de las observaciones formuladas en la recepción del pasado 20 de octubre.

De acuerdo a lo anterior, esta inspección queda a la espera de la resolución de estas observaciones en un plazo de 10 días, a partir de la recepción del presente documento, reportando oportunamente a esta Inspección Fiscal el término de dicho cumplimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

Recibí 2/12/15

LUIS FELIPE GARCÍA M.
Gerente Técnico
Soc. Conc. Ruta del Algarrobo S.A

José F. Canales Agurto
Inspector Fiscal
División de Construcción CCOP
Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar

CONCESIÓN RUTA 5 NORTE TRAMO: LA SERENA-VALLENAR
ANEXO OBSERVACIONES
26-11-2015
ÁREA DE CONTROL DE CARRETERAS - KM 656 III REGIÓN

OBSERVACIONES GENERALES

	Regularizar rotulado de tableros eléctricos
	Regularizar aprobación de funcionamiento de Helipuerto por la DGAC
	Entrega certificación de aprobación de la SEC para instalaciones de cocina (GAS)
	Entrega certificación de aprobación de la SEREMI de Salud de las instalaciones
	Regularizar entrega certificado de pintura intumescente de estructura metálica
	Funcionamiento CCTV (se coordinará inducción cuando se entregue en funcionamiento a Carabineros)
	Aseo exterior y aseo general
	Regularizar instalación de grupo electrógeno.
	Completar acera peatonal en pista de parada calzada principal.
	Completar instalación de film de privacidad y escudos de puerta principal.
	Repasar anticorrosivo y pintura en estructura metálica sectores de soldaduras
	Se solicita para entrega definitiva dejar llaves de puertas instaladas

EDIFICIO DE TENENCIA

OFICINA DE ARCHIVOS

	muro picado

CALABOZOS

	Emparejar pintura de calabozo oriente en muros

BAÑO CALABOZO

	corregir instalación de tope de puerta
	ocultar fluxómetro en falso

PASILLO CALABOZOS

	corregir instalación de malla y ventana proyectante.

OFICINA JEFE DE TENENCIA

	Rectificar placa señalética desnivelada

BAÑO PERSONAL (EN PASILLO)

	mejorar remate de llave de paso

BAÑO OS7

	mejorar remate en puerta (pintura y sellos)

EDIFICIO DE HABITABILIDAD

BAÑO HOMBRES PRIMER PISO SECTOR ROPERILLOS

	mejorar remate de combinación ducha

DUCHA HOMBRES SECTOR DORMITORIOS

	puerta ducha dañada
	repasar fragües

CASA ANEXA

COCINA

	mejorar remate de cañería de gas en muro y abrazadera

EXTERIOR CASA ANEXA

ORIENTE

	completar pintura amarilla en cañería de gas
	mejorar terminación de caseta de gas, retirar cartones .

PLANTA DE TRATAMIENTO

	mejorar Aseo , relleno y bomba en sector planta de tratamiento

EXTERIOR EDIFICIO DE HABITABILIDAD

FACHADA NORTE

	corregir instalación de 4 tapas eléctricas en fachada
	corregir instalación de tótem

GARITA DE CONTROL

	corregir rotulado y tapa de barra de tablero eléctrico

OBSERVACIONES ELÉCTRICO

	Chequear que potencia de subestación
	corregir burlete en parte superior de tablero general
	corregir una tapa de luz piloto en tablero
	Revisar lámparas de iluminación de emergencia no encienden
	Actualizar planimetría As Built que esta en tableros eléctricos
	Eliminar enchufe en baño de calabozo
	corregir cajas terminales en punta de hidropack (ambos)
	se consulta por remarcador eléctrico para el pago del consumo eléctrico o como se cobrará a carabineros.

22

Ruta del Algarrobo

La Serena, 12 de Diciembre de 2015
SCRDA-IF-3618/15

Señor
Jose Canales Agurto
Inspector Fiscal
Concesión Ruta 5 Norte
Tramo: La Serena - Vallenar
Presente

ANT.: LDO N° 187 de 26.10.2015
LDO N° 186 de 22.10.2015
Carta SCRDA-IF-3487/15 de 04.11.15
Carta SCRDA-IF-3506/15 de 10.11.15
LDO N° 194 de 02.12.2015

REF.: Responde observaciones al Área de Control de Carabineros

INCL.: S/A

De nuestra consideración,

Con relación a las observaciones emitidas en el LDO N° 194, respecto del resultado de la revisión realizada por Carabineros y la Inspección Fiscal en la entrega del Área de Control del Tramo 2: Límite regional – Vallenar, gran parte de las observaciones se encuentran subsanadas, a excepción de las que se nombran a continuación:

Observaciones Generales

- Regularización permiso funcionamiento Helipuerto, tal como ya fuera informado el plazo de resolución para la obtención de este permiso, depende de las fechas que establece la DGAC para revisar instalaciones y la exigencia de documentación de los administradores del helipuerto.
- Permiso SEC, instalaciones de cocina, se informa que el sello verde ya fue entregado, respecto a la certificación, de acuerdo a los plazos que se toma el SEC, para el próximo 21 de diciembre podría estar lista.
- -De la regularización de la instalación grupo electrógeno, se informa que el espacio para su instalación se encuentra listo, y el grupo electrógeno será entregado el próximo 21 de diciembre.
- Respecto a completar acera peatonal en pista de parada calzada principal, esta observación no procede, no formando parte del proyecto.
- El anticorrosivo y pintura en estructura metálica sectores de soldadura, se entregará el próximo 15 de diciembre.

CONCESIÓN RUTA 5 - NORTE
RECEPCIONADO
Inspección Fiscal
Fecha 12 / 12 / 2015
Hora 11:00

[redacted]

Planta de Tratamiento

- Falta la bomba, la cual estará lista para el próximo 21 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Luis Felipe García Morales
Gerente Técnico
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.

JJR/LFG
DISTRIBUCION
- CC: Archivo
- Sacyr Chile S.A.

Av. Isidora Goyenechea 2800, Piso 24, Oficina 2401- Edificio Titanium - Las Condes. Fono: (56-22) 3556834
Ruta 5 Norte Km 481.100, La Serena. Fono (56-51). 2 672800
www.sacyr.com

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas

Gobierno de Chile

ÁREA DE CONTROL DE CARRETERAS

ACTA RECEPCIÓN

En la Ciudad de Vallenar, a 3 de Febrero de 2016, se constituye en terreno la Comisión de Recepción de las obras correspondientes al Proyecto **"Área de Control de Carreteras III Región"** conformada por el Carabineros de Chile y el Ministerio de Obras Públicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRAS

Se ha considerado la construcción de las edificaciones y obras que se describen a continuación:

a) El edificio de Área de Control se ubica en el Dm 656.000, lado Oriente de la Ruta 5 Norte.
b) Edificio tenencia y habitabilidad 1, con un total de 374 m2 considera: hall de acceso, baños públicos, calabozos, sala de espera imputados, baño imputados, bodega, sala de armas; archivo; empadronamiento; oficina OS9, oficina OS7, oficina jefe de tenencia, comedor, casino, cocina, roperillos y baño personal casados.
c) Segundo nivel edificio de tenencia y habitabilidad 1, con un total de 151 m2 considera: dormitorio solteras, baños solteras, dormitorio hombres, baño hombres y duchas.
d) Edificio de tenencia y habitabilidad 2 (vivienda anexa), con un total de 88 m2 considera: 3 dormitorios, living, comedor, 2 baños y cocina.
e) Módulos de servicio, con un total de 30m2 considera: sala de grupo electrógeno, bodega y sala de acumulación de agua.
f) Caseta de control: con un total de 30m2 ubicada en berma poniente.
g) Helipuerto: con un área total aproximada de 1.600 m2.
h) Estacionamiento de autos siniestrados: Construido en asfalto y una superficie aproximada de 1200m2

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Habiendo realizado inspección conjunta a las dependencias construidas por la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. en el marco del contrato de concesión, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación del contrato (2.2.2.20 Servicios de Control) y el respectivo proyecto definitivo aprobado por el Inspector Fiscal se procede a la recepción de las obras.

La Concesionaria Rutas del Algarrobo se comprometió a instalar un remarcador eléctrico a la brevedad, situación que será coordinado con Jefe del destacamento cuya finalidad es poder establecer consumo y pago eléctrico de la unidad entregada.

La presente Acta se firma en dos ejemplares quedando uno en poder de cada parte.

Entrega conforme:

RICARDO HERRERA SANHUEZA
Inspector Fiscal
División de Construcción de obras Concesionadas

Reciben conforme:

NICOLAS VARGAS LAÍNEZ
Ingeniero Eléctrico
Departamento de Cuarteles L.1

JORGE A. EDO. SANTIS REBOLLEDO
Constructor Civil
Departamento de Cuarteles L.1

JUAN FRANCISCO SOCIAS VARGAS
Arquitecto Carabineros
Departamento Cuarteles L.1

HUGO M. ARANEDA ALLEL
Capitán de Carabineros
Departamento de Cuarteles L.1

Vallenar, 3 de Febrero de 2016