



**OBRA PÚBLICA FISCAL
CONCESIÓN INTERNACIONAL**

CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA

ORD. N°: 0226 SCRDL 0088

ANT.: - Carta SC 0062-MOP-15 de fecha 06.03.2015
- ORD. N° 0169 SCRDL 0066 de fecha 12.02.2015
- Carta SC 0024-MOP-15 de fecha 04.03.2015
- ORD. N° 0148SCRDL 0057 de fecha 26.01.2015
- Carta 0016-MOP-14 de fecha 24.09.2015

MAT.: Proyecto Vial Ruta 25: Vol. 2: Ingeniería Básica Tomo 3: Monografía y Catastros Rev. B

INC.: No hay

Santiago, 25 de marzo de 2015



11:00h.



**DE : INSPECTOR FISCAL DE CONTRUCCION
CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA**

**A : GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA**

Con relación al Proyecto Vial Ruta 25: Vol. 2: Ingeniería Básica Tomo 3: Monografía y Catastros, Rev. B, enviado mediante la Carta 0062-MOP-15., y cumplido los plazos de entrega y observaciones de acuerdo al artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación, se informa a Ud., que este proyecto no está aprobado.

Por consiguiente, corresponde a la Sociedad Concesionaria volver a presentarlos nuevamente, de acuerdo al procedimiento establecido, hasta obtener la aprobación definitiva.

En concordancia con lo anterior, esta Inspección Fiscal tiene las siguientes observaciones:

1.0 Catastro de Señalización Vertical

- De la revisión del catastro de la Señalización Vertical, ésta Inspección Fiscal constata que la Sociedad Concesionaria informó solo las señales indicadas en los Antecedentes Referenciales faltando señales camineras por incorporar. Se adjunta a este Oficio, un cuadro con parte de señales faltantes por lo que **se debe** entregar el catastro de todas las Señales Verticales existentes en la Ruta 25.
- **Se reitera** la información que debe tener, a lo menos, el catastro de señalización vertical, según lo estipulado en el Vol. 2 del M.C., acápite 2.801.502(1), esto es:
 - Código de señal
 - Tipo de señal
 - Número de postes
 - Dimensión de la tarjeta
 - Leyenda de la tarjeta, si es que la tiene



- **Falta** el archivo digital en Excel del listado de señales.

2.0 Catastro de Accesos

- **Falta** el propietario aparente y verificar si los Accesos presentes en la Ruta 25, cuentan con la autorización de Vialidad.

3.0 Catastro de Animitas

- **Falta** en la ficha el nombre del Difunto y sus Deudos. En varias de las Imágenes, de las Animitas enviadas por la Concesionaria, se aprecia los datos del Difunto.

4.0 Catastro de Obras de Artes

- **Se insiste** en la Obra de Arte indicada por esta inspección fiscal en el Dm 19.560 en la anterior revisión, la cual se muestra en imagen dicha O.A. para su incorporación.



5.0 Catastro de Saneamiento

Se insiste en la incorporación entre otras, de la solera tipo A ubicada entre las Dm 72.560 y 72.570, que fue indicada por esta inspección fiscal en la anterior revisión la cual se muestra en la imagen siguiente.



Vista de solera entre las Dm 72.560 y 72.570

6.0 Catastro de Defensas Camineras

- **Falta entregar** archivo digital en formato Excel del Catastro de Defensas Camineras.

Saluda atentamente a Usted,

RICARDO VERGARA AGUIRRE
INSPECTOR FISCAL
Concesión Vial Rutas del Loa

RVA/JRB

DISTRIBUCION

- Destinatario
- Jefe Unidad de ingeniería CCOP
- Archivo Inspección Fiscal

PROCESO N° _____/